【参考1】

消費生活用製品の
重大製品事故一覧

（平成２１年3月公表分）

■消費生活用製品の重大製品事故一覧（平成２１年３月公表分）

１．ガス機器・石油機器に関する事故

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年3月3日	A200801286	平成21年2月17日	平成21年2月26日	石油温風暖房機（開放式）	FW-252E	ダイニチ工業株式会社	火災	当該製品の前面にビニール製の鞄を置いていたところ火災が発生した。現在、原因を調査中。	静岡県	
平成21年3月3日	A200801292	平成21年2月22日	平成21年2月26日	石油給湯機	OQB-305YS	株式会社ノーリツ	火災	お湯を使用していたところボンという音がしたため確認すると、当該製品から煙と炎が上がっていた。現在、原因を調査中。	岡山県	
平成21年3月6日	A200801300	平成21年2月14日	平成21年3月2日	石油ふろがま	CK-8E	株式会社長府製作所	火災	タイムスイッチで点火後、しばらくすると当該機器が焼損していた。現在、原因を調査中。	岩手県	製造から15年以上経過した製品
平成21年3月6日	A200801301	平成21年2月18日	平成21年2月27日	ゴム管（都市ガス用）	Φ9.5	ＳＲ¦ハイブリッド株式会社	火災 軽傷1名	クッキングテーブルに点火した際、クッキングテーブル下より火がでたため、使用者がゴム管を引っ張って外そうとして、ゴム管がちぎれその先端に着火し、付近の台所用品に引火した。また、消火の際に軽傷を負った。現在、原因を調査中。	大阪府	平成21年2月20日に原子力安全・保安院で公表済 製造から30年以上経過した製品
平成21年3月6日	A200801310	平成21年2月19日	平成21年3月3日	石油ストーブ（開放式）	SX-24	株式会社コロナ	火災 軽傷1名	家屋が全焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。給油時に給油タンクを抜いた際に、給油タンク口金が外れて火災に至った可能性が考えられるが、現在、原因を調査中。	岩手県	
平成21年3月6日	A200801311	平成20年12月25日	平成21年3月3日	ガス栓（LPガス用）	RF-2C(R・L)-A	株式会社穂高製作所	火災	ガスこんろを使用中にその場を離れた際、異音がしたため見に行くと、当該ガス栓付近から出火し、ゴムホースの一部が焼損していた。現在、原因を調査中。	長崎県	A200801044と同一事故
平成21年3月6日	A200801312	平成21年2月24日	平成21年3月3日	石油給湯機	HO-350A（㈱日立ハウステックブランド）	株式会社ノーリツ	火災	当該機器より大きな音と共に本体から発火した。 事故原因は、制御弁セットに使用されている部品のOリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	群馬県	平成14年10月24日からリコール実施
平成21年3月6日	A200801316	平成21年2月23日	平成21年3月4日	石油ストーブ（開放式）	OS-22CD	松下住設機器株式会社（現 パナソニック株式会社）	火災	当該機器を使用中に発煙した。現在、原因を調査中。	福岡県	
平成21年3月10日	A200801321	平成21年2月24日	平成21年3月5日	石油ストーブ（開放式）	SX-B27WY	株式会社コロナ	火災	当該製品を消火後外出したところ、火災が発生した。現在、原因を調査中。	兵庫県	
平成21年3月10日	A200801322	平成21年3月2日	平成21年3月5日	ガスこんろ（都市ガス用）	GE-BB500	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災 軽傷2名	当該製品を使用していたところ火災が発生し、2名が火傷を負った。出火元も含め、現在、原因を調査中。	東京都	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年3月10日	A200801327	平成21年2月21日	平成21年3月6日	石油ふろがま	CK-11	株式会社長府製作所	火災	空焚きをして、機器と浴槽の一部を焼損した。 事故原因は、点検用コネクターの外し忘れにより、空焚き防止装置が作動せず、空焚きになったものと考えられる。	滋賀県	平成19年7月28日からリコール実施
平成21年3月10日	A200801328	平成21年2月23日	平成21年3月6日	石油赤外線暖房機	OFH-ZE268	三洋電機株式会社	火災 軽傷1名	火災が発生し、1名が軽傷を負った。出火元と思われる付近に当該製品があった。現在、原因を調査中。	大阪府	
平成21年3月10日	A200801329	平成21年2月19日	平成21年3月6日	石油温風暖房機（開放式）	FW-362L	ダイニチ工業株式会社	火災 軽傷1名	製品からタンクを持ち上げたところ、キャップが外れ、火災が発生し、1名が指に火傷を負った。現在、原因を調査中。	神奈川県	
平成21年3月13日	A200801332	平成21年3月2日	平成21年3月9日	ガスこんろ（ＬＰガス用）	IC-KN690F-R	パロマ工業株式会社	火災	当該機器を使用中に火災が発生した。現在、原因を調査中。	石川県	
平成21年3月13日	A200801340	平成21年3月2日	平成21年3月11日	石油ストーブ（開放式）	RS-210	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中に火災が発生した。ストーブが倒れた際に付近に干していた洗濯物に引火した可能性があるが、現在、原因を調査中。	新潟県	
平成21年3月13日	A200801342	平成21年3月1日	平成21年3月11日	石油給湯機	IB-36R	株式会社長府製作所	火災	当該機器を使用中に途中から水になり確認すると、窓の外に炎が見えて、当該機器及び壁が焼損した。現在、原因を調査中。	福岡県	製造から15年以上経過している製品
平成21年3月17日	A200800827	平成20年11月10日	平成20年11月18日	石油給湯機	OQB-405YS	株式会社ノーリツ	火災	当該機器を使用後に異音がし、その後、ブレーカーが落ち、当該機器から発煙した。 事故原因は、制御弁セットに使用されている部品のＯリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損し発煙したと考えられる。	熊本県	平成20年11月21日にガス機器･石油機器に関する事故として公表していたもの。平成14年10月24日からリコール開始
平成21年3月17日	A200800828	平成20年11月10日	平成20年11月10日	石油給湯機	RPH40KE	TOTO株式会社 （製造：東陶ユプロ株式会社　（解散））	火災	台所でお湯を使用した後、ボイラー室から異音がしたため、当該機器を確認すると焼損していた。 事故原因は、制御弁セットに使用されている部品のＯリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	北海道	平成20年11月21日にガス機器･石油機器に関する事故として公表していたもの。平成14年10月24日からリコール開始
平成21年3月17日	A200800898	平成20年11月22日	平成20年11月28日	石油給湯機付ふろがま	OTQ-302SAY	株式会社ノーリツ	火災	当該機器内部が焼損する火災が発生した。 事故原因は、制御弁セットに使用されている部品のＯリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損し発煙したと考えられる。	静岡県	平成20年12月2日にガス機器･石油機器に関する事故として公表していたもの。平成14年10月24日からリコール開始
平成21年3月17日	A200801351	平成21年3月3日	平成21年3月13日	開放式ガス湯沸器（都市ガス用）	033-0056（大阪ガス㈱ブランド）	株式会社ハーマンプロ	CO中毒 軽症1名	換気扇を使用せずに当該製品を使用していたところ、気分が悪くなり病院に搬送された。現在、原因を調査中。	兵庫県	平成21年3月5日に原子力安全･保安院にて公表済事故

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年3月17日	A200801353	平成20年12月16日	平成21年3月13日	石油ストーブ（開放式）	不明	株式会社コロナ	火災	火災が発生した。消火しないまま当該製品のカードリッジタンクに給油後、本体に戻す際にタンクのロックピンが外れ、灯油がこぼれて引火した可能性があるが、現在、原因を調査中。	福島県	
平成21年3月19日	A200801357	平成21年3月6日	平成21年3月16日	石油温風暖房機（開放式）	FI-302KY	ダイニチ工業株式会社	火災	当該製品背面から出火する火災が発生した。現在、原因を調査中。	山梨県	
平成21年3月24日	A200801364	平成21年3月7日	平成21年3月18日	ガス給湯暖房機（都市ガス用）	044-0881（大阪ガス㈱ブランド）	株式会社ハーマンプロ	火災	当該製品を使用中に機器内部より発煙した。事故原因は、長期間の使用により熱交換器に亀裂が入り、機器内部の暖房水タンクの上部に向けて熱風が漏れたためにタンクが焼損し、発煙したものと考えられる。	大阪府	平成19年7月27日からリコール実施
平成21年3月24日	A200801372	平成21年3月4日	平成21年3月19日	石油ストーブ（開放式）	HSR-240L	シャープ株式会社	火災	住宅が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
平成21年3月27日	A200801381	平成21年3月15日	平成21年3月23日	ガス栓（都市ガス用）	G57A	光陽産業株式会社	ＣＯ中毒 死亡1名	使用者がＣＯ中毒で死亡する事故が発生した。機器が接続されていない状態で栓が開かれ、改質ガスが漏れたものと思われるが、現在、原因を調査中。	北海道	平成21年3月16日に原子力安全･保安院にて公表済事故
平成21年3月27日	A200801385	平成21年3月14日	平成21年3月24日	半密閉式ガス瞬間湯沸器（都市ガス用）	PH-161M-1	パロマ工業株式会社	火災	当該製品を使用中、点火確認窓から炎があふれた。現在、原因を調査中。	大阪府	
平成21年3月27日	A200801388	平成21年3月14日	平成21年3月24日	石油給湯機	RPH32KE	TOTO株式会社（製造：東陶ユプロ株式会社（解散））	火災	当該製品を使用中に外で音がしたため、確認すると機器が焼損していた。 事故原因は、制御弁セットに使用されている部品のＯリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	山形県	平成14年10月24日からリコール実施
平成21年3月27日	A200801389	平成21年3月14日	平成21年3月25日	屋外式ガス瞬間湯沸器（都市ガス用）	RUA-24W	リンナイ株式会社	ＣＯ中毒 軽症1名	使用者が入浴中に気分が悪くなった。ＣＯ中毒による事故として、設置の状況も含めて、現在、原因を調査中。	東京都	平成21年3月16日に原子力安全･保安院にて公表済事故
平成21年3月27日	A200801390	平成21年3月16日	平成21年3月25日	ガス炊飯器（都市ガス用）	RN-410TA-MCSK（東京ガス㈱ブランド）	リンナイ株式会社	火災	当該製品に点火してしばらくすると、当該製品付近から炎が出ていた。出火元も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年3月27日	A200801391	平成21年3月15日	平成21年3月25日	ガスこんろ（ＬＰガス用）	RX-38T	リンナイ株式会社	火災	当該製品のグリルで調理していたところ、グリル排気口より炎が立ち上がった。現在、原因を調査中。	三重県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年3月31日	A200801155	平成21年1月19日	平成21年1月27日	石油給湯機	OQB-405F	株式会社ノーリツ	火災	当該機器を設置している小屋から大きな音がしたので確認すると、小屋内に煙が充満して、当該機器が焼損していた。 事故原因は、制御弁セットに使用されている部品のOリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	静岡県	平成21年1月30日にガス機器･石油機器に関する事故として公表していたもの。 平成14年10月24日からリコール開始
平成21年3月31日	A200801292	平成21年2月22日	平成21年2月26日	石油給湯機	OQB-305YS	株式会社ノーリツ	火災	お湯を使用していたところボンという音がしたため確認すると、当該製品から煙と炎が上がっていた。 事故原因は、制御弁セットに使用されている部品のOリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	岡山県	平成21年3月3日にガス機器･石油機器に関する事故として公表していたもの。 平成14年10月24日からリコール開始
平成21年3月31日	A200801404	平成21年3月20日	平成21年3月27日	石油ふろがま（薪兼用）	MS-3C	長州産業株式会社	火災	当該製品に薪を入れて風呂を沸かしていたところ、釜付近が燃えていた。現在、原因を調査中。	福岡県	
平成21年3月31日	A200801405	平成20年12月30日	平成21年3月27日	石油ストーブ（開放式）	RC-309S	株式会社トヨトミ	火災	火災が発生し、火元付近に当該製品があった。現在、原因を調査中。	富山県	
平成21年3月31日	A200801406	平成21年2月25日	平成21年3月27日	石油温風暖房機（開放式）	CLC-K298	株式会社トヨトミ	火災 死亡1名	火災が発生し、1名が死亡した。当該製品からの温風により、温風吹き出し口近傍にあった布団が発火した可能性があるが、現在、原因を調査中。	長野県	
平成21年3月31日	A200801407	平成21年3月18日	平成21年3月27日	ガストーチ用ボンベ	トーチメイト190ガス	東邦金属工業株式会社	火災 軽傷2名	飲食店で調理中に突然ボンベが破裂し、ガスに引火したため、2名が火傷を負った。現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年3月31日	A200801408	平成21年3月13日	平成21年3月27日	密閉式ガスふろがま（都市ガス用）	SRIII	株式会社ガスター	火災	当該製品を使用中に異臭がした。確認したところ機器内の一部が焼損していた。現在、原因を調査中。	千葉県	製造から25年以上経過した製品
平成21年3月31日	A200801409	平成21年3月20日	平成21年3月27日	ガスふろがま用バーナー（都市ガス用）	TA-266UET	株式会社世田谷製作所	火災	当該製品を使用中に異臭がしたため確認すると当該製品とふろがまが焼損していた。設置不良によりたびたび冠水していた可能性があるが、現在、原因を調査中。	大阪府	
平成21年3月31日	A200801410	平成21年3月17日	平成21年3月27日	油だき温水ボイラ	SBG-301W	株式会社長府製作所	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。	愛媛県	製造から30年以上経過した製品

2．ガス機器･石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年3月3日	A200801282	平成21年2月5日	平成21年2月25日	床ずれ防止用エアーマットレス	ｴｱﾏｽﾀｰﾈｸｻｽ840ﾀｲﾌﾟCR-600	株式会社ケープ	重傷1名	当該製品を使用中にベースマットの腰部分が異常にふくれあがり、その上で寝ていた使用者が頭から転落し、重傷を負った。 事故原因は、ベースマットの形態を保持するための接合部の強度にばらつきがあったことから、内部に複数ある接合部が連続して剥がれ、ベースマットがボール状にふくらんだためと考えられる。	大分県	平成21年3月3日からリコール実施
平成21年3月3日	A200801288	平成21年2月15日	平成21年2月26日	換気扇	E-30SB1	三菱電機株式会社	火災	体育館の天井付近の壁に設置されていた当該製品が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	広島県	製造から35年以上経過した製品
平成21年3月3日	A200801296	平成21年2月22日	平成21年2月27日	無停電電源装置	ES500/BE500JP	株式会社エーピーシー･ジャパン (輸入事業者)	火災	当該製品から発煙した。現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年3月6日	A200801307	平成21年2月22日	平成21年3月2日	玩具 (折りたたみ式すべり台)	商品ナンバー 879 へんしんジム＆すべり台	ローヤル株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	幼児が当該製品で遊んでいた際に、指先の一部を切断する重傷を負った。 事故原因は、すべり台の折りたたみ部分の隙間に指を挟みこんだものと思われる。	埼玉県	平成20年8月23日からリコール実施
平成21年3月6日	A200801308	平成21年2月18日	平成21年3月3日	ディスプレイモニター	MC-17K01	オンキヨー株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品の後部が異常発熱によりケースが変形し、発熱した。現在、原因を調査中。	神奈川県	
平成21年3月6日	A200801309	平成21年2月22日	平成21年3月3日	電気ストーブ (ハロゲンヒーター)	MS-602HW	森田電工株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品のスイッチを入れてしばらくすると、本体側板両側から火が出た。現在、原因を調査中。	福岡県	
平成21年3月6日	A200801313	平成21年2月22日	平成21年3月3日	電気洗濯乾燥機	TW-150VC	東芝ホームアプライアンス株式会社	火災	当該製品を運転中、廊下に煙が充満しているのに気付き確認したところ、当該製品上部から火が出ていた。現在、原因を調査中。	三重県	
平成21年3月6日	A200801315	平成21年2月19日	平成21年3月4日	テレビ (ブラウン管型)	TH19-L6VR	松下電器産業株式会社 (現 パナソニック株式会社)	火災	画像が出なかったので、リモコンで電源の入切を繰り返したところ、当該製品から発煙･発火した。 事故原因は、内部高圧部品が温度変化の繰り返しや埃等の堆積により絶縁不良となって放電し、発煙･発火したものと思われる。	福岡県	平成10年4月15日からリコール実施 製造から20年以上経過した製品

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年3月10日	A200801319	平成21年2月18日	平成21年3月5日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	SD-80G	大宇電子ジャパン株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中に製品から出火した。事故原因は、強弱切換の部品（ダイオード）に不具合があり、発熱し、発煙・発火に至ったものと思われる。	京都府	平成15年2月28日からリコール実施
平成21年3月10日	A200801324	平成21年2月24日	平成21年3月5日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	SD-80G	大宇電子ジャパン株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中に製品から出火した。事故原因は、強弱切換の部品（ダイオード）に不具合があり、発熱し、発煙・発火に至ったものと思われる。	長野県	平成15年2月28日からリコール実施
平成21年3月10日	A200801326	平成21年1月16日	平成21年3月6日	電子レンジ加熱式湯たんぽ	安眠物語	旭電化工業株式会社（現　株式会社ADEKA）	重傷1名	当該製品を電子レンジで加熱後、取り出したところ、破裂し、火傷を負った。事故原因は、消費者の過剰加熱による破裂であるが、本体及び取扱説明書の加熱時間等の注意表示が十分ではなかったことから、事故に至ったと考えられる。	千葉県	平成11年11月12日からリコール実施
平成21年3月13日	A200801331	平成21年2月26日	平成21年3月9日	ポータブルＤＶＤプレーヤー	DVD-7KT（株式会社サンリオのブランド名で販売された製品）	廣華物産株式会社（輸入事業者）	火災	ＤＶＤを鑑賞中に当該製品に搭載されたバッテリから発火した。現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年3月13日	A200801337	平成21年3月2日	平成21年3月10日	食器洗い乾燥機（ビルトイン式）	RKW-456D	リンナイ株式会社	火災	当該製品を運転していたところブレーカーが落ちて、当該製品から発煙した。現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年3月13日	A200801341	平成21年3月1日	平成21年3月11日	蓄熱式電気暖房器	ETS-700TJ	日本スティーベル株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品の本体右側から発火し、機器内部を焼損した。現在、原因を調査中。	富山県	
平成21年3月17日	A200801265	平成21年2月14日	平成21年2月20日	デジタルフォトフレーム	DMF035W	ドリームメーカー株式会社（輸入事業者）	火災	店頭に展示していた当該製品に内蔵されたリチウムイオン蓄電池が破裂し、当該製品の下に敷かれていた敷物シートの一部を焦がした。事故原因は、当該製品の製造段階において、組立ミスが発生し、蓄電池の内部に物理的損傷を与えたため、充放電サイクルを繰り返すうちに、その損傷が拡大して内部短絡を起こし破裂したものと思われる。	愛媛県	平成21年2月20日に製品起因が疑われる事故として公表していたもの。平成21年3月17日からリコール開始
平成21年3月17日	A200801331	平成21年2月26日	平成21年3月9日	ポータブルＤＶＤプレーヤー	DVD-7KT（株式会社サンリオのブランド名で販売された製品）	廣華物産株式会社（輸入事業者）	火災	ＤＶＤを鑑賞中に当該製品に搭載されたリチウムイオン蓄電池から発火した。現在、原因を調査中。	東京都	平成21年3月13日に製品起因が疑われる事故として公表していたもの。平成21年3月13日からリコール開始

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年3月17日	A200801347	平成21年2月28日	平成21年3月12日	電気座ぶとん	DC-5	松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）	火災	当該製品から発煙し、下の絨毯が変色した。現在、原因を調査中。	東京都	製造から35年以上経過した製品
平成21年3月17日	A200801354	平成21年3月5日	平成21年3月13日	電子レンジ	KRD-0106	小泉成器株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品を使用していたところ、製品背面から発煙した。 事故原因は、機器運転中に扉を開閉し、電源の入切が繰り返されることでドアの開閉を検知するスイッチが接触不良となり、スパークが発生し、発煙したと考えられる。	大阪府	平成19年9月12日からリコール実施
平成21年3月17日	A200801355	平成21年3月9日	平成21年3月13日	電子レンジ	KRD-0106	小泉成器株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品を使用していたところ、製品から発煙･発火した。 事故原因は、機器運転中に扉を開閉し、電源の入切が繰り返されることでドアの開閉を検知するスイッチが接触不良となり、スパークが発生し、発煙･火災に至ったと考えられる。	東京都	平成19年9月12日からリコール実施
平成21年3月19日	A200800813	平成20年10月24日	平成20年11月14日	ＡＣアダプター（LANハブ用）	T94B027U（ＬＡＮハブFS708EXLに付属のもの。BE-WELL ELECTRONICS社製）	アライドテレシス株式会社（輸入事業者）	火災	壁面コンセントに接続されていた当該製品が発火し、建物内の一部が焼損した。調査の結果、製品内部にあるフィルムコンデンサーとトランス付近の基板の焼損が著しいため、当該部位からの出火と思われるが、発火の原因を特定するまでには至らなかった。	愛知県	平成20年11月18日に製品起因か否かが特定できていない事故として公表したもの
平成21年3月19日	A200801358	平成21年3月8日	平成21年3月16日	投げ込み式湯沸器	TSE-22-T(HI)	株式会社津田商事（輸入事業者）	火災	当該製品を浴槽から引き揚げた際にスイッチが切れずに空焚き状態となり、周辺が焼損した。 事故原因は、当該製品のメインスイッチを切らずに浴槽から出して放置したことに加え、フロートスイッチが適切に働かず、発煙、発火したものと思われる。	京都府	平成19年5月8日からリコール実施
平成21年3月19日	A200801359	平成21年3月4日	平成21年3月17日	電子レンジ	MJ-50HL5	ＬＧ電子ジャパン株式会社（現 ＬＧ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｊａｐａｎ株式会社）（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中に、製品内部から発煙･発火した。現在、原因を調査中。	岐阜県	
平成21年3月24日	A200801363	平成21年3月10日	平成21年3月17日	電気洗濯乾燥機	WD1008B	株式会社メイコー･エンタプライズ（輸入事業者）	火災	当該製品から出火したと思われる火災が発生し、隣接の家具側面を焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年3月24日	A200801365	平成21年3月9日	平成21年3月18日	コンセント付洗面台	M60W	株式会社ベルキッチン	火災	当該製品のスイッチ部から出火し、壁の一部が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年3月24日	A200801373	平成21年3月5日	平成21年3月19日	電気あんか	OH-60D	株式会社オーム電機（輸入事業者）	火災 軽傷3名	当該製品から出火する火災が発生し、3名が軽傷を負った。 事故原因は、電源コードの製造過程において、材料の混合比率ミスが生じたことから、コード被覆の柔軟性が通常より悪く（硬く）なったため、コードが繰り返し屈曲した際に芯線が断線し、発火に至ったものと思われる。	茨城県	平成12年12月15日からリコール実施
平成21年3月27日	A200801377	平成21年3月13日	平成21年3月23日	電気洗濯乾燥機	TW-130VB	東芝ホームアプライアンス株式会社	火災	洗濯中に異臭に気づき確認したところ、当該製品から発火していた。現在、原因を調査中。	新潟県	
平成21年3月31日	A200800593	平成20年8月27日	平成20年9月12日	浴槽用温水循環器（24時間風呂）	AL-505（旭硝子株式会社ブランド）	コロナ工業株式会社	火災	当該製品が空焚き状態となり、内部の浴槽水保温用ヒーターの周りの樹脂部品が熱で溶融し一部が焦げた。 当該製品は、浴槽水が設定温度以上になると水循環ポンプとヒーターへの通電が通常は切れるが、この事故の原因は、長期間にわたる使用によりヒーターのスイッチに不具合が生じ、水循環ポンプが停止して浴槽から当該製品への水の供給が止まったにもかかわらずヒーターへの通電が続き、やがて当該製品内部の水が無くなって、空焚き状態になったものと考えられる。	山梨県	平成20年9月17日に製品起因が疑われる事故として公表していたもの。 平成21年3月31日からリコール開始

3．ガス機器･石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年3月3日	A200801287	平成21年2月18日	平成21年2月26日	ホットエアガン	火災	当該製品のスイッチを入れたまま床に置いていたところ、熱風吹き出し口近くにあった段ボールが燃えた。現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年3月3日	A200801289	平成21年1月2日	平成21年2月26日	電動車いす（ハンドル形）	重傷1名	当該製品に乗って犬の散歩をしていた。車いすから降りた際に、車いすが動き出したので、止めようとした際に転倒し、骨折した。現在、原因を調査中。	奈良県	
平成21年3月3日	A200801290	平成21年1月7日	平成21年2月26日	湯たんぽ（樹脂製）	重傷1名	当該製品にカバーを付けて使用していたところ、ふくらはぎに低温火傷を負った。現在、原因を調査中。	熊本県	
平成21年3月3日	A200801291	平成21年2月13日	平成21年2月26日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	火災	火災が発生し、住宅が全焼した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	
平成21年3月3日	A200801293	平成21年1月30日	平成21年2月26日	エアコン	火災	家人が留守中に火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
平成21年3月3日	A200801294	平成21年1月8日	平成21年2月26日	電気衣類乾燥機	火災 軽傷1名	火災が発生し、避難する際、1名が軽傷を負った。出火元も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
平成21年3月3日	A200801295	平成21年2月18日	平成21年2月27日	エアコン（室外機）	火災	当該製品が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
平成21年3月3日	A200801297	平成21年2月14日	平成21年2月27日	電動車いす（ハンドル形）	重傷1名	当該製品で橋の上を走行中に橋下の水路に転落し重傷を負った。現在、原因を調査中。	熊本県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年3月3日	A200801298	平成21年2月20日	平成21年2月27日	圧力鍋	重傷1名	当該製品で調理を行い、こんろから食卓へ移動させる際に、鍋の把手が折れて床に落ち、飛び散った内容物が子供の下腿にかかり火傷を負った。現在、原因を調査中。	神奈川県	
平成21年3月3日	A200801299	平成21年2月16日	平成21年2月27日	はしご（アルミニウム合金製）	重傷1名	当該製品に昇り作業中に転落し骨折した。現在、原因を調査中。	宮城県	
平成21年3月6日	A200801303	平成21年1月2日	平成21年3月2日	電気こんろ	火災 死亡1名	火災が発生し、1名が死亡した。現場には、通電状態の当該製品があり、出火元も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
平成21年3月6日	A200801304	平成21年2月20日	平成21年3月2日	電気ストーブ	火災	家人が留守中に火災が発生した。可燃物接触による出火の可能性も考えられ、出火元も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
平成21年3月6日	A200801305	平成21年2月5日	平成21年3月2日	電気ストーブ	火災	当該製品及び他の電気製品が接続されている延長コード付近が焼損する事故が発生した。現在、原因を調査中。	広島県	
平成21年3月6日	A200801306	平成21年2月21日	平成21年3月2日	照明器具	火災	施設内で火災報知器が鳴ったため、確認したところ、当該製品から落ちたセードが床で燃焼していた。出火元も含め、現在、原因を調査中。	徳島県	
平成21年3月6日	A200801314	平成21年2月19日	平成21年3月4日	電熱シート	火災	床暖房作動中に床から白煙があがった。施工不良の可能性もあるが、現在、原因を調査中。	秋田県	
平成21年3月6日	A200801317	平成21年2月19日	平成21年3月4日	エアコン（室外機）	火災 軽傷1名	当該製品が焼損し、壁等の一部が汚損した。また、消火の際に1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。	大阪府	
平成21年3月10日	A200801318	平成21年1月10日	平成21年3月5日	湯たんぽ用カバー	重傷1名	湯たんぽを使用中に当該製品の金具部で足の指に火傷を負った。現在、原因を調査中。	埼玉県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年3月10日	A200801320	平成21年3月3日	平成21年3月5日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	火災 死亡1名	火災が発生し、1名が死亡した。現場にあった当該製品への可燃物接触による出火の可能性もあるが、現在、原因を調査中。	大阪府	
平成21年3月10日	A200801323	平成21年2月16日	平成21年3月5日	自転車	重傷1名	緩やかな坂道を走行中にチェーンが外れ転倒し、重傷を負った。現在、原因を調査中。	宮城県	
平成21年3月10日	A200801325	平成21年2月15日	平成21年3月6日	電動車いす（ハンドル形）	重傷1名	自宅近くの未舗装の土手道を走行中に土手道から転落し、重傷を負った。現在、原因を調査中。	長崎県	
平成21年3月10日	A200801330	平成21年2月21日	平成21年3月6日	電動アシスト自転車	重傷1名	当該製品で走行中、右折しようとしたところサドルが外れ、バランスを崩したため転倒し、右手小指を骨折した。現在、原因を調査中。	香川県	
平成21年3月13日	A200801334	平成21年2月18日	平成21年3月9日	電気あんか	火災 死亡1名	火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があり、出火元も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
平成21年3月13日	A200801336	平成20年12月下旬	平成21年3月9日	湯たんぽ用カバー	重傷1名	湯たんぽを使用中に当該製品の金具部で低温火傷を負った。現在、原因を調査中。	兵庫県	
平成21年3月13日	A200801338	平成21年2月28日	平成21年3月11日	電気冷蔵庫	火災	倉庫で火災が発生した。現場に当該製品があり、出火元も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
平成21年3月13日	A200801339	平成21年2月28日	平成21年3月11日	電気洗濯乾燥機	火災	当該製品周辺が火元と思われる火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年3月17日	A200801343	平成21年3月11日	平成21年3月12日	電気ミニマット	火災	当該製品の半分が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	北海道	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年3月17日	A200801344	平成21年2月4日	平成21年3月12日	段差解消機	重傷1名	当該製品を設置し、初めて使用する際に、テーブルを下降しようとスイッチを押しても下がらなかったため、家の中からテーブルに手を付き、身を乗り出した状態で電源スイッチを確認していたところ突然テーブルが急降下したため、転落し、重傷を負った。現在、原因を調査中。	大阪府	
平成21年3月17日	A200801345	平成20年12月20日	平成21年3月12日	電気毛布	重傷1名	当該製品を使用していたところ、低温火傷を負った。現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年3月17日	A200801346	平成21年3月2日	平成21年3月12日	電気洗濯乾燥機	火災	当該製品を使用後、外出したところ火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年3月17日	A200801349	平成21年3月4日	平成21年3月12日	電気冷蔵庫	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	
平成21年3月17日	A200801350	平成21年2月26日	平成21年3月13日	延長コード	火災	当該製品に電気ストーブを接続して使用していたところ、壁コンセントと当該製品のプラグ接続部付近から発煙した。現在、原因を調査中。	岐阜県	
平成21年3月17日	A200801352	不明	平成21年3月13日	電気こたつ	火災	火災が発生し、事故現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年3月19日	A200801360	平成21年1月15日	平成21年3月17日	湯たんぽ（樹脂製）	重傷1名	就寝の際に当該製品を使用していたところ、身体に低温火傷を負った。当該製品が身体に接触したことによるとみられるが、取扱説明書等も含め現在、調査中。	兵庫県	
平成21年3月19日	A200801361	平成21年3月7日	平成21年3月17日	電気温水器	火災	家人が家の軒下に設置された当該機器の正面板付近が焼損しているのに気づき、確認したところ、機器内部が焼損していた。出火元を含め、現在、原因を調査中。	宮崎県	
平成21年3月24日	A200801362	平成21年3月11日	平成21年3月18日	エアコン（室外機）	火災	当該製品設置場所付近から出火する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年3月24日	A200801366	平成21年2月28日	平成21年3月18日	電気冷蔵庫（ワイン用）	火災	外出先から帰宅すると異臭がしたため確認すると、当該製品付近から発煙・発火していた。出火元も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	
平成21年3月24日	A200801367	平成21年2月5日	平成21年3月18日	電子レンジ	火災	当該製品を使用したところ、当該製品から発火した。料理を温める際にホーロー製の容器に入れたままレンジ機能を使用したため、庫内側面との間で火花（スパーク）が発生し、発火した可能性もあり、現在、原因を調査中。	福岡県	
平成21年3月24日	A200801368	平成21年2月23日	平成21年3月18日	ドライヤー	火災	洗面所で火災が発生し、現場にコンセントに接続された当該製品があった。当該製品を水の中に落としていた可能性もあり、現在、原因を調査中。	大阪府	
平成21年3月24日	A200801370	平成21年3月8日	平成21年3月18日	水槽用ポンプ	火災	水槽付近から出火する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年3月24日	A200801371	平成21年3月1日	平成21年3月19日	コンセント	火災	2口ある当該製品の上側が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	千葉県	
平成21年3月24日	A200801374	平成21年3月6日	平成21年3月19日	発電機	火災	当該製品を車に積み、作業をしていたところ、火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	富山県	
平成21年3月27日	A200801375	平成21年3月11日	平成21年3月23日	IH調理器	火災	当該製品で調理中に油を入れた市販の鍋から煙が出てきたため蓋を取ったところ油が発火し、炎が上がった。現在、原因を調査中。	兵庫県	
平成21年3月27日	A200801378	平成21年3月4日	平成21年3月23日	介護ベッド用手すり	重傷1名	ベッド脇の床に座り込み、左腕を当該製品に入れ、ねじれた状態（骨折）で発見された。現在、原因を調査中。	和歌山県	
平成21年3月27日	A200801379	平成20年8月16日	平成21年3月23日	ベッド（レジャー用）	重傷1名	当該製品を使用中に落下して、重傷を負った。現在、原因を調査中。	不明	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年3月27日	A200801380	平成21年1月28日	平成21年3月23日	水槽用ヒーター	火災	延長コードに接続していた当該製品のプラグ付近から出火する火災が発生し、床の一部が焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	三重県	
平成21年3月27日	A200801382	平成21年3月11日	平成21年3月23日	クロスレンチ	重傷1名	当該製品でタイヤのローテーションをするため作業中に転倒して足首を骨折した。ソケット部が割れていたとの情報があり、現在、原因を調査中。	神奈川県	
平成21年3月27日	A200801383	平成21年2月28日	平成21年3月23日	ライター（使い切り型）	重傷1名	当該製品を使用中に髪の毛に燃え移り、重傷を負った。現在、原因を調査中。	千葉県	
平成21年3月27日	A200801384	平成21年3月3日	平成21年3月24日	湯たんぽ（樹脂製）	重傷1名	当該製品を使用していたところ、足が低温火傷を負い、水ぶくれになり皮が剥がれた。当該製品が長時間身体に接触したことによるものとみられるが、取扱説明書等も含め、現在、調査中。	東京都	
平成21年3月27日	A200801386	平成21年3月15日	平成21年3月24日	除湿機	火災	風呂場内で洗濯物を乾燥させるため当該製品を使用していたところ、吹き出し口から煙が出た。使用方法も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
平成21年3月27日	A200801387	平成21年3月9日	平成21年3月24日	布団乾燥機	火災	当該製品の電源コードプラグ部から火花が出た。現在、原因を調査中。	愛知県	
平成21年3月27日	A200801392	平成21年3月17日	平成21年3月25日	エアコン（室外機）	火災	出火現場となったベランダに当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
平成21年3月27日	A200801393	平成21年3月12日	平成21年3月25日	電気こんろ	火災	当該製品の上に置いていた鍋が空焚きになり付近の可燃物が焼損した。現在、原因を調査中。	福岡県	
平成21年3月27日	A200801394	平成21年3月13日	平成21年3月25日	電気湯沸器	火災	当該製品の電源コードが焼損し、畳が焦げた。出火元も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年3月31日	A200801396	平成21年3月20日	平成21年3月26日	延長コード	火災	台所で使用していた当該製品のタップ中央部から発火した。現在、原因を調査中。	福井県	
平成21年3月31日	A200801397	平成21年3月3日	平成21年3月26日	延長コード	火災	水槽付近で使用していた当該製品から発煙していた。現在、原因を調査中。	鹿児島県	
平成21年3月31日	A200801398	平成21年2月23日	平成21年3月26日	敷き布団（こたつ用）	重傷1名	こたつから立ち上がろうとした際、当該製品で滑って転倒し、右肩を骨折した。現在、原因を調査中。	茨城県	
平成21年3月31日	A200801399	平成21年3月19日	平成21年3月26日	エアコン	火災	当該製品の取り付け部分が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	福岡県	
平成21年3月31日	A200801400	平成21年1月5日	平成21年3月26日	湯たんぽ（ゴム製）	重傷1名	当該製品を使用中に足で触ったところ、割れて足に火傷を負った。現在、原因を調査中。	愛知県	
平成21年3月31日	A200801401	平成21年3月13日	平成21年3月27日	こたつヒーター	火災	当該製品付近から出火する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
平成21年3月31日	A200801402	平成21年3月12日	平成21年3月27日	水槽用エアポンプ	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
平成21年3月31日	A200801403	平成21年1月16日	平成21年3月27日	IH調理器	火災	ガスレンジ台の上で使用していた当該製品周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	

4．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年3月6日	A200801302	平成21年1月25日	平成21年3月2日	石油ストーブ（開放式）	火災	家人が当該機器を消火せずに給油した後、当該機器を消火せずに外出し、帰宅したら室内の一部が焼損していた。当該機器は故障状態で使用されており、何らかの異常燃焼が生じ、火災に至ったものと思われる。	鹿児島県	
平成21年3月13日	A200801335	平成21年2月26日	平成21年3月9日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	火災	当該製品を使用中に、ドアから発煙した。当該製品が木製ドアに向けられて置かれ、その距離が近すぎたために、ドアから発煙したものと思われる。また、取扱説明書でも設置場所として、物から一定以上の距離をとって使用するように表記されている。	福岡県	
平成21年3月17日	A200801348	平成21年2月20日	平成21年3月12日	IH調理器	火災	当該製品で天ぷらを調理中に火災が発生した。油量が少なく、付属の専用鍋を使用しなかったため、油が過熱・発火したものと思われる。	北海道	
平成21年3月19日	A200801356	平成21年2月22日	平成21年3月16日	除雪機（歩行型）	死亡1名	当該機器で除雪作業中に転倒し、雪かき部分に巻き込まれて死亡した。当該機器は、デッドマンクラッチレバー（作業者が転倒する等、不測の事態が起こった場合に、当該レバーから手を離すことで、機械の動きを止めて事故を防ぐための装置）を意図的にゴムバンドで固定使用していたため、転倒した際にも当該機器が停止しなかったものと考えられる。	北海道	
平成21年3月24日	A200801369	平成21年3月9日	平成21年3月18日	凍結防止用ヒーター	火災	屋根から発煙する火災が発生し、当該製品のケース部分が焼損した。サーモスタットが収納されている樹脂ケースが、横樋の降雨時に水没する位置に設置してあったことからケース内部に水分が浸入し、端子間でトラッキング現象が起こったものと考えられる。	岩手県	
平成21年3月27日	A200801376	平成21年3月11日	平成21年3月23日	石油ストーブ（開放式）	火災	火災が発生し、当該機器の上に干してあった洗濯物や天井、壁などが焼損した。給油する際に、完全に消火していなかったため、給油したタンクを戻そうとした際に油がこぼれ、火が出たものと考えられる。	新潟県	
平成21年3月27日	A200801395	平成21年2月20日	平成21年3月25日	除雪機（歩行型）	重傷1名	当該製品で除雪作業中に投雪シュータ部に雪が詰まったため、取り除いていたところ回転部に右腕を巻き込まれて重傷負った。取扱説明書で禁止しているエンジンを停止せずに雪を取り除こうとしたため、回転部に腕を巻き込まれた事故と考えられる。	山形県	